

OK fait

RAPPORT D'ANALYSES N° 131110953

REÇU 08 NOV. 2013

Dossier n° : 0AERODROM-20131017-3882

Aérodrome d'Orléans St Denis de l'Hôtel

Echantillon n° : 20131017-12076

Les Quatre Vents

A10247

Produit : Rejet

45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL

Page : 1

Date de réception	17/10/2013	Localisation exacte	Rejet eaux pluviales
Heure de réception	14:15		
Date de prélèvement	17/10/2013		
Heure de prélèvement			
Prélevé par	le client		
Lieu de prélèvement	Aérodrome - St Denis de l'Hôtel		
Début d'analyses laboratoire : 18/10/2012			

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	METHODE
<b>Analyses chimiques</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Nitrates (en N)	<0.5	mg/l	NF EN ISO 13395
<input checked="" type="checkbox"/> Azote Kjeldhal (en N)	0.9	mg/l	NF EN 25663
<input checked="" type="checkbox"/> Matières en Suspension (Filtre Fioroni)	18	mg/l	NF EN 872
<input checked="" type="checkbox"/> DCO (en O2)	<30	mg/l	NF T 90-101
<input checked="" type="checkbox"/> DBO5 (en O2)	2.2	mg/l	NF EN 1899-2
<b>Métaux après minéralisation</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Fer	742	µg/l	NF EN ISO 11885
<input checked="" type="checkbox"/> Manganèse	121	µg/l	NF EN ISO 11885
<input checked="" type="checkbox"/> Plomb	< 5	µg/l	NF EN ISO 11885
<input checked="" type="checkbox"/> Zinc	110	µg/l	NF EN ISO 11885
<b>Sous-traitance (1)</b>			
Hydrocarbures	(1)	-	NF EN ISO 9377-2

Commentaire : matières en suspension - dépôt sur le filtre inférieur à 5 mg.  
(1) voir rapport d'essai d'Eurofins IPL Nord SAS.

Essai réalisé sous accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).  
L'accréditation par le COFRAC atteste uniquement de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.  
Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai.  
Les commentaires sont sous la seule responsabilité du laboratoire.

Les incertitudes, disponibles sur demande, ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité qui peuvent apparaître sur le rapport.

Destinataires : Aérodrome d'Orléans St Denis de l'Hôtel

Le Directeur Technique  
M. T. LHOMMEDE

Le Directeur Adjoint  
Mme B. BOISSONNET

Date d'édition : 05/11/13



Accréditation  
N° 1-0832  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr

Département :

Commune :

REJETS ET DIVERS

EAU

No : 1

EAUX PLUVIALES

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL  
UNITE D'HYDROLOGIE  
4 RUE LOUIS BODIN  
BLOIS  
41020 BLOIS CEDEX

\* = mesure sous accréditation

L = mesure du laboratoire de Lille

Paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Réf. qualité / valeurs guides	limites qualité / val. impératives
PARAMETRES INDESIRABLES					
Indice Hydrocarbures C10 a C40	NF EN ISO 9377-2	* L <100	ug/l		

A Lille, le 30/10/2013

Le Chef de Laboratoire,



A. VANHILLE

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.  
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme d'un facsimile photographique intégral. Ce document comporte 1 page et 0 annexe.  
Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité et sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne concerne que les objets soumis aux analyses.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux  
- portée détaillée de l'agrément disponible sur demande -

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29/11/2006.

Eurofins IPL Nord  
1. rue du Professeur Calmette  
59046 Lille cedex

tél. +33 (0)3 20 87 77 30  
fax +33 (0)3 20 87 73 83

www.eurofins-ipl.com  
www.eurofins.fr/env

Laboratoire accrédité par  
la section essai du COFRAC  
sous le numéro  
1-2202 (L)



ESSAIS

Portées disponibles  
sur www.cofrac.fr